

Codice 570040A







GIMAP srl

Zona Industriale Giabbio 23834 PREMANA (LC) Tel. +39-0341-818000 info@gimap.com www.gimap.com

Indice

Per un utilizzo sicuro e corretto, leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'utensile.

Guida alla sicurezza	01
Aspetto e configurazione	02
Funzioni	03
Manuale operativo	04
Cartellatura	05
Manutenzione	09
Attenzione	09
Guida ai guasti	10

GUIDA ALLA SICUREZZA

Per evitare incidenti e lesioni, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Durante il funzionamento mantenere l'area operativa pulita, ordinata e libera da ostacoli. Evitare di utilizzare l'apparecchio se si è stanchi, sotto l'effetto di medicinali di alcol o ammalati.

Conservare correttamente l'utensile e tenere lontano dai bambini; è consigliato solo l'uso professionale del prodotto.

Utilizzare solo accessori originali, inclusi morsetti, caricabatterie, pacco-batterie, ecc. In caso di uso prolungato, prestare attenzione al surriscaldamento, che fa scattare il salvamotore.

Con temperatura ambiente superiore ai 70°C o inferiore ai 5°C, il pacco batterie va in protezione da surriscaldamento e da raffreddamento eccessivo.

Si prega di non modificare l'apparecchio; se fosse necessario ripararlo, contattare il rivenditore. Agli apparecchi manomessi decade la garanzia e non saranno né riparati né sostituiti gratuitamente.

Smaltire la batteria adeguatamente secondo le normative ambientali locali e separatamente dai rifiuti domestici.

Guida ai guasti

Altri tipi di guasto			
Domande	Possibile causa	Soluzione	
Mancato accensione o arresto durante il funzionamento	1) Batteria scarica	Ricaricare	
	2) Guasto del circuito o del motore	Rivolgersi al produttore o al rivenditore per la riparazione	
	3) Scorie o polvere sulla superficie del rame.	Eliminare scorie e polvere	
	Le ganasce o la leva del morsetto sono molto usurate, determinando una insufficiente forza di bloccaggio	Sostituire le ganasce o la leva del morsetto	
La bocca del tubo cartellato è troppo piccola	Mancata aderenza tra la bocca del tubo e la linguetta di battuta del morsetto di svasatura	A tubo di rame bloccato, l'orifizio del tubo deve andare a battere sulla linguetta di battuta	
	3) I detriti all'imbocco del tubo non consentono l'adattamento alla linguetta di battuta	Con lima o sbavatubo, rimuovere la bava dalla bocca del tubo	
L'interno della bocca cartellata si presenta graffiato	Presenza di frammenti o di polvere me- tallica attaccati alla punta o alla parete interna del tubo	Rimuovere i frammenti metallici o la polvere	
Pesante rilievo sulla pa- rete esterna della bocca	Morsetto che forma una sporgenza con una scheggia di metallo	Rimuovere i frammenti metallici o la polvere	
cartellata	Morsetto che forma una sporgenza provocando un'usura eccessiva	Acquista un nuovo morsetto e sostituiscilo	

Manutenzione

- 1) Asportare i residui della flangiatura spazzolando la testa conica;
- 2) Lubrificare con qualche goccia d'olio la cerniera della leva del morsetto ed il cono in figura;



Attenzione

- 1. Per evitare infortuni, non toccare il morsetto durante il funzionamento;
- 2. Se in condizione di inattività, l'interruttore di accensione viene premuto per errore, l'apparecchio si attiva tornando automaticamente a spegnersi dopo 3 minuti di inattività.

Guida ai guasti

Prestare attenzione alla tipologia di lampeggio per individuare l'anomalia:

Indicatore di guasto

•		
tipologia di lampeggio	Descrizione	Guasto
••••00000000	Luce piena a lungo per 1 volta	Protezione da sovracorrente
•••••••	Luce piena a lungo per 1 volta + 1 lampeggio	Surriscaldamento
•••••••	Luce piena a lungo per 1 volta + doppio lampeggio	Protezione per sovratensione
••••••••	Luce piena a lungo per 1 volta + triplo lampeggio	Protezione per bassa tensione

Aspetto e configurazione



Parametri tecnici

Codice/Modello	570040A	
Dimensioni esterne	mm 245 × 114 × 102	
Specifiche	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	
Profilo del tubo allargato	Svasato a 45°	
Tensione nominale	11,1v	
Capacità	2200MAH	
Ritmo di svasatura del tubo	5/8" in rame, 135 volte (a piena potenza)	
Tempo di ricarica	circa minuti 100	
Temperatura	5°C-40°C	
Caricabatterie	Si	
Tensione di ingresso	100-240 V CA	
Tensione d'uscita	12V CC	
Frequenza	50/60 Hz	
Corrente d'uscita	1,5A	
Assorbimento	22 W	
Assorbimento	22 W	

Funzioni

Morsetto flangiatore: Blocca il tubo di rame,

Lampada di illuminazione: Crea illuminazione ausiliaria,

Spia del livello di carica: Luce verde su quattro punti. 100% di carica; segnala il 100%, 75%, 50%, 25% "luce verde su tre punti 75% di carica"; "luce verde su due punti 50% di carica"; "luce verde su due punti 25% di carica";

NB: Con il 25% di carica non è possibile eseguire flange, lo strumento deve essere ricaricato.

Interruttore luci:

premere il tasto POWER per 3 secondi per accendere e spegnere la luce;

Interruttore d'avviamento:

premere il tasto POWER per 1 secondo per accendere l'apparecchio; **Effettuare la flangiatura**: azionando il tasto posizionato sull'impugnatura;

Spia di Status accesa: Indica che l'apparecchio è acceso

Luce di Status spenta: Flangiatubo spento nel caso di non utilizzo (si spegne automati-

camente dopo circa 3 minuti di inattività);

Spia di Status lampeggi vari: oltre alle modalità sopra elencate può indicare anomalie di

funzionamento vedi tabella "guida ai guasti" (pag.9);

Impugnatura: con rivestimento in gomma, per una presa ottimale;


Pacco batterie: 1 pacchi batteria ricaricabile al litio;

Cinturino: da girare attorno al polso durante l'uso per evitare cadute dall'alto all'utensile;

Caricabatterie: per caricare i pacchi batteria;


10. Rimozione del tubo

Aprire la leva del morsetto per allargare le ganasce ed estrarre il tubo di rame flangiato.



11. Collegare i tubi

Avvitare il dado predisposto sul tubo al giunto ricevente e serrarlo con chiave dinamometrica per impedire fughe di gas.



LUCE

Per accenderla, premere l'interruttore per 3 secondi.



Manuale operativo

7. Inserire il morsetto

Inserire il morsetto nel foro dell'utensile e ruotarlo di circa 1/4 di giro in senso antiorario per bloccarlo.




8. Iniziare la flangiatura

Accendere l'apparecchio Premere l'interruttore blu posizionato nell'impugnatura. Quando l'apparecchio s'avvia inizia la cartellatura automaticamente attraverso l'avanzamento e la retrocessione della testa conica, si fermarà a completamento dell'operazione.



9. Rimuovere il morsetto


Estrarre il morsetto ed il tubo dalla strumento ruotandolo di 1/4 di giro in senso orario.



Ricarica della batteria

1. Premere le due sporgenze ai lati del pacco batteria per rimuoverla; reggere saldamente l'utensile per evitare che cada.

2. Inserire la batteria nel caricabatterie; assicurandosi del corretto posizionamento.




3. Accendere il caricabatterie. La spia di ricarica rossa si attiva, diventando verde al completamento della ricarica. Se dopo 4 ore la batteria non è ancora completamente carica, essa potrebbe essere danneggiata, contattare il rivenditore per acquistarne una nuova.

NB non utilizzare lo strumento in caso di batteria esaurita.



4. A carica completa, rimontare la batteria sullo strumento. La zona arcuata della batteria deve essere allineata con la parte convessa del vano batteria.




Cartellatura

Prima della cartellatura procedere a:


1. Taglio del tubo

Taglio del tubo tramite lo strumento tagliatubo, non fornito.




2. Sbavatura

Inserire la lama dello sbavatore nell'orifizio del tubo e ruotarlo per rimuovere i residui del taglio.



3. Posizionare un dado


Montare il dado sul tubo come da figura



5


4. Aprire il morsetto

Selezionare il morsetto della misura desiderata ed aprirlo con leva per posizionare il tubo.



5. Posizionare il tubo di rame

Inserire il tubo nei due fori del morsetto e fare in modo che l'estremità del tubo tocchi la linguetta di battuta.



6. Chiudere il morsetto

Abbassare la leva della morsetto affinchè le ganasce blocchino il tubo.

